

قسم التقنية الميكانيكية

شعبة : أنظمة نيوماتية وهيدروليكيّة

القسم				التقنية الميكانيكية	التصنيع	النوع
				عمليات تصميم بالحاسوب	الرمز	نظم
				نظم	الرمز	اسم المقرر :
				نظم	الرمز	متطلب سابق
				نظم	الرمز	اسم المقرر :
				نظم	الرمز	وصف المقرر :
				نظم	الرمز	يحتوي هذا المقرر على مقدمة في التحكم الرقمي بالحاسوب وطرق البرمجة في التحكم الرقمي وكذلك تدريب عملي مبدئي للمتدرب على كيفية استعمال برنامج WINCAM في رسم وتصنيع الشفادات الميكانيكية ومحاكاة عملية التصنيع.
				نظم	الرمز	الهدف العام للمقرر :
				نظم	الرمز	يهدف هذا المقرر إلى تزويد المتدرب بالمعرفة المتعلقة بنظم التصنيع الحديثة وكذلك بالمبادئ الأساسية على استخدام برامج الرسم بمساعدة الحاسوب - التصنيع بمساعدة الحاسوب CAD-CAM
				نظم	الرمز	الأهداف السلوكية :
				نظم	الرمز	أن يكون المتدرب قادراً على أن :
				نظم	الرمز	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يصف أهم مكونات التحكم الرقمي NC. ▪ يشرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتصميم والتصنيع بالحاسوب CAD/CAM. ▪ يفهم عملياً إجراءات إنشاء وتنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسوب. ▪ يقوم بتنفيذ مشاريع تطبيقية

المواضيع النظرية والعملية:

١. التحكم الرقمي بالحاسوب
٢. البرمجة في التحكم الرقمي
٣. دورات القطع في التحكم الرقمي
٤. التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب .CAD/CAM
٥. برمجة التحكم الرقمي بالحاسوب

الكتاب المقرر	الحقيقة التدريبية : عمليات التصنيع بالحاسب-
R.Magnin-J.P.Urso , Memotech commande numerique Programmation , CASTELA. James V.Valentino, J. Goldenberg, Introduction to computer numerical control James, Prentice Hall	مقررات إضافية
Manfred berg/ Siegfried Keller, Wuppertal , MAHO AG-Training literature-CNC 432 Manuel de programmation:NUM106/NUM760 , NUM-GROUPE SCHNEIDER. F. Nafara,T. Uccello, D. Murphy, The CNC Workshop ,Addison Wesley	المراجع

المنهج التفصيلي النظري			
المهام ذات العلاقة	الأهداف السلوكية	المحتوى	الساعات
A6,E2,F2	<p>يمكن المتدرب من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فهم التحكم الرقمي - التعرف على فوائد و مجالات استخدام التحكم الرقمي - تحديد مكونات التحكم الرقمي وكيف يمكن استخدامه في المجال الصناعي - التعرف على أجهزة التحكم الرقمي - فهم تقنية ماكينات التشغيل الرقمية - معرفة التصميم والتصنيع بالحاسوب. 	<p>التحكم الرقمي بالحاسوب:</p> <p>تعريف التحكم الرقمي NC ●</p> <p>فوائد التحكم الرقمي. ●</p> <p>مجالات استخدام التحكم الرقمي وتكلفته. ●</p> <p>مكونات التحكم الرقمي. ●</p> <p>استخدام التحكم الرقمي في وحدات الإنتاج الأوتوماتي. ●</p> <p>مهام التحكم الرقمي. ●</p> <p>أجهزة التحكم الرقمي. ●</p> <p>تقنية ماكينة التشغيل الرقمية. ●</p> <p>مفهوم التصميم والتصنيع CAD/CAM بالحاسوب</p>	٥
A6,E2,F2	<p>يمكن المتدرب من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التعرف على مراحل عمل برنامج تحكم رقمي - الفرق بين البرمجة اليدوية والآلية. - فهم معنى الكلمات والدواال المستخدمة في البرمجة - تحديد قيمة سرعة الدوران والتغذية. - تحديد الإحداثيات بالطريقتين المرجعية والنسبية. - التعرف على تصحيح نصف القطر. - عمل برنامج تحكم رقمي باستخدام شفرة DIN الألمانية. 	<p>البرمجة في التحكم الرقمي:</p> <p>الخطيط لإجراء برنامج NC ●</p> <p>لتشغيل قطعة شغل في التحكم الرقمي. ●</p> <p>البرمجة اليدوية وتكوين برنامج تحكم رقمي. ●</p> <p>الكلمات والدواال والعمليات الإضافية المستخدمة في البرمجة. ●</p> <p>قيمة سرعة الدوران والتغذية ويتعرف على نقطة الصفر للشغلة. ●</p> <p>مفهوم البرمجة المطلقة والنسبية ومعنى تصحيح نصف القطر. ●</p> <p>برنامج تحكم رقمي لشغلة معينة.</p>	٦

قسم التقنية الميكانيكية

شعبة : أنظمة نيوماتية وهيدروليكيّة

A6,E2,F2	<p>يتمكن المتدرب من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التعرف على معنى دورة القطع - فهم معنى الكلمات والدوال المستخدمة في دورات القطع. - عمل برنامج تحكم رقمي باستخدام شفرة DIN الألمانية تستخدم فيه أوامر دورات القطع. 	<p>دورات القطع:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تعريف دورة القطع. ● الكلمات والدوال المستخدمة في برمجة دورات القطع. ● برمجة دورات التفريز، الثقب، قطع اللواليب، البرغلة ، خراطة التجاويف وصورة مرآوية منعكسة. ● عمل برنامج تحكم رقمي لشنطة معينة. 	٤
-----------------	---	---	--

المنهج التفصيلي العملي			
المهام ذات العلاقة	الأهداف السلوكية	المحتوى	الساعات
A6	<ul style="list-style-type: none"> - أن يكون المتدرب قادرًا على: WinCAM واجهة. - التعامل مع واجهة WinCAM. - الرسم باستخدام برنامج AutoCAD 2002 والحفظ باستخدام الرابط.dxf. - توريد الرسومات المحفوظة إلى برنامج WinCAM 	أساسيات WinCAM : <ul style="list-style-type: none"> - طريقة الرسم والحفظ باستخدام WinCAM. - طريقة توريد الملف إلى برنامج WinCAM. 	٤
A6,E2,F2	<ul style="list-style-type: none"> - أن يكون المتدرب قادرًا على: WinCAM Mill واجهة. - أن يتعامل مع واجهة Mill. - أن يقوم برسم الشكل الهندسي المطلوب عن طريق برنامج AutoCAD ومن ثم حفظة وبالتالي توريده إلى برنامج WinCAM Mill. - إدخال البيانات الخاصة بأبعاد قطعة العمل (قطعة الشغل الخام). - اختيار العدد المطلوبة للعمل وتحويلها من المستودع العام إلى المستودع الخاص بماكينة التشغيل. - التحويل من وضع الرسم CAD إلى وضع التشغيل CAM ومن ثم إدخال المسافة أمان رئيسية. - القيام بإدخال معدل التغذية F وسرعة الدوران S. - القيام بتنبيه العدة المطلوبة للعمل. - تشغيل عمود الدوران وسائل التبريد. - القيام بالعملية المطلوبة سواءً كانت تثقب أو تفريز ... الخ. - القيام بالمحاكاة ثلاثية الأبعاد. - استخراج برنامج التحكم الرقمي NC. 	التفريز باستخدام WinCAM Mill : <ul style="list-style-type: none"> - خطوات العمل للتفريز باستخدام WinCAM Mill. - عمليات التشغيل (تفريز): - عملية التثقب. - عملية التجويف ذو الشكل المستطيلي. - عملية التجويف ذو الشكل الدائري. - عملية التفريز المساري (باتباع مسار معين). - عملية التجويف المساري. 	١٤
A6,E2,F2	<ul style="list-style-type: none"> - أن يكون المتدرب قادرًا على: WinCAM Turn واجهة. - أن يتعامل مع واجهة Turn. 	الخراطة باستخدام WinCAM Turn : <ul style="list-style-type: none"> - خطوات العمل للخراطة باستخدام WinCAM Turn. 	١٢

قسم التقنية الميكانيكية

شعبة : أنظمة نيوماتية وهيدروليكيّة

<p>- إدخال البيانات الخاصة بأبعاد قطعة العمل (قطعة الشغل الخام).</p> <p>- أن يقوم برسم الشكل الهندسي عن طريق برنامج التصنيع WinCAM Turn.</p> <p>- اختيار العدد المطلوب للعمل وتحويلها من المستودع العام إلى المستودع الخاص بماكينة التشغيل.</p> <p>- التحويل من وضع الرسم CAD إلى وضع التشغيل CAM ومن ثم إدخال مسافة أمان رئيسية.</p> <p>- القيام بإدخال معدل التغذية F وسرعة الدوران S.</p> <p>- القيام بثبيت العدة المطلوبة للعمل.</p> <p>- تشغيل عامود الدوران وسائل التبريد.</p> <p>- القيام بالعملية المطلوبة سواءً كانت تخشين أو تعيم ... الخ.</p> <p>- القيام بالمحاكاة ثلاثة الأبعاد NC.</p> <p>- استخراج برنامج التحكم الرقمي NC</p>	<p>.WinCAM Turn</p> <p>طريقة الرسم باستخدام برنامج WinCAM</p> <p>عمليات التشغيل (خرطة):</p> <ul style="list-style-type: none"> - عملية خراطة التخشين. - عملية خراطة التعيم. - عملية الحز (مجرى). - عملية القلوظة (التسنين). - عملية التثقب 	
---	---	--